



КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ТЭРЧ РАЙОННЫМ И ЩЫПНЭ

АДМИНИСТРАЦИЯМ ЦІЭНЫГЪЭ ІУЭХУХЭМКІЭ И УПРАВЛЕНЭ.
КЪАБАРТЫ-МАЛЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ТЕРК РАЙОНУНУ ЖЕР - ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫ БИЛИМ
БЕРГЕН УПРАВЛЕНИЯСЫ..

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ТЕРСКОГО
РАЙОНА КАБАРДИНО - БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СП УРОЖАЙНОЕ»
ТЕРСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.

361215, СП Урожайное, ул Барагунова 22.

тел. 8 (86632) 95-5-88.

Исх.№83
08.11.2017г.

Старшему инспектору-
государственному инспектору
Майского и Терского районов
по пожарному надзору
майору внутренней службы
Бженикову А.А.

Информация

МКОУ СОШ СП. Урожайное о мерах по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

В ответ на ваши предписания №65/1/54 , №66/1/55 и представления от 09.10.2017г. №2-9/526 отделения надзорной деятельности по Терскому и Майскому районам в целях устранения выявленных при проверке нарушений, установленных требований в области Гражданской обороны и в соответствии с федеральным законом от 12 февраля 1998г. №28-ФЗ « О гражданской обороне», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» администрацией МКОУ СОШ СП Урожайное приняты следующие меры:

- автоматическая пожарная сигнализация в помещениях школы и ДО частично приведено в соответствие требованиям (положенные не менее трех при условии включение их в шлейфы приборов или в три независимых радикальных шлейфа однопороговых шлейфа, или четырьмя пожарными извещателями при условии включение их в два шлейфа однопороговых приборов по два извещателя в каждый шлейф);
- установлены указатели направления движения к пожарному гидранту, являющимся источником противопожарного водоснабжения, которые

обозначаются указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения;

-установили указатели направления движения к пожарному гидранту, являющимся источником противопожарного водоснабжения, которые обозначаются указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения;

-обеспечена сохранность герметических дверей и запорных устройств убежища гражданской обороны;

-обеспечена запорная арматура системы водоснабжения на вводе в герметический контур убежища;

- в ЗС ГО обеспечили телефонную связь и радиоточки;

- вывешена табличка обозначающая ПРУ.

Для устранения ниже перечисленных нарушений обратились с письмом к Начальнику Управления образования Терского муниципального района:

-подвальное помещение заблокировать автоматической пожарной сигнализацией пожара;

-автоматическую пожарную сигнализацию в помещениях школы и ДО выполнить в соответствии требованиям (положенные не менее трех при условии включение их в шлейфы приборов или в три независимых радикальных шлейфа однопороговых шлейфа, или четырьмя пожарными извещателями при условии включение их в два шлейфа однопороговых приборов по два извещателя в каждый шлейф);

-ЗС ГО обеспечить мебелью, оборудованием, нарами и т.п. в соответствии с нормативными требованиями.

-предусмотреть оснащение защитного сооружения ГО организации аптечками коллективными на расчетное количество укрываемых.

И. о. директора



Ф.А. Лажараева